

Vejoversigt

Vej navn	Færselsaktivitet (skøn)	Kommentarer fra Sommer '21 gennemgang	Kategorisering	Vedligeholdes antal gange	Støvdæmper Ja/Nej	Støvdæmper Antal gange
Klintvej 26-38 (lige numre)	Stor	Asfalteret	Uden for vurdering	Efter behov	Nej	-
Maågevej 15 og 17	Mellem	Ingen eller meget få huller	Prioritet 1	Minimum 2 gange årligt	Nej	-
Bakkelodden	Mindre	En del huller	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Fyrrlodden	Mindre	Nogle mindre huller	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Græslodden	Mindre	Nogle huller - Mangler skilt	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Kolibrivej,	Ingen	God stand	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Englodden	Mindre	Skal cjeckes ...	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Lynglodden,	Mindre	Enkelte huller ved hjørnet ved udlodden	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Skovsvinget 1	Mindre	Enkelte I huller - men generelt i god stand	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Lærkelodden	Ingen	God stand	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Moselodden	Mindre	Nogle huller	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Gøgetofte	Mindre	Asfalteret på stykket fra Udlodden - men en del midre huller	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Henriks Alle 1	Mindre	God stand	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Maisebakken	-	Ser ikke ud til at Maisebajkken er med - er det korrekt ?	Prioritet 3	Efter behov	Nej	-
Skovsvinget 2	Stor	Delvist asfalteret -enkelte I huller - men generelt i god stand	Prioritet 2	Efter behov	Nej	-
Tværlodden,	Mellem	Nogle huller	Prioritet 2	Minimum 1 gang om året	Nej	-
Uglevej	Mellem	Asfalteret på bakke - men nogle mindre huller	Prioritet 2	Minimum 1 gang om året	Nej	-
Udlodden	Stor	Kan være hjørner som f.eks. ved græslodden og tværlodden, hvor der er huller . Vedlagt billeder efter regnskyl.	prioritet 1	Minimum 2 gange årligt	Ja	1-2 gange/Årlig